

建物概要: 建物名称, 建設地, 用途地域, 建物用途, 竣工年月, 周辺の大規模改修実施年月, 敷地面積, 建築面積, 延床面積, 階数, 構造, 平均居住人員, 年間使用時間, 評価の段階, 評価の実施日, 作成者, 不動産評価員番号, 確認日, 確認者, 不動産評価員番号

評価結果: 69.0 / 100 合計, ホールライフカーボンの評価, 評価しない, Sランク:★★★★, Aランク:★★★★, B+ランク:★★★, Bランク:★★, ポイントは小数点第1位までの表示とする

1. エネルギー/温暖化ガス: 評価, 最大加点点, 必須項目, 指標, 評価値, 1.1 使用・排出原単位(計算値), 1.2 使用・排出原単位(実績値), 1.3 省エネルギー(仕様評価), 1.4 自然エネルギー(間接利用), 合計


2. 水: 評価, 最大加点点, 必須項目, 指標, 評価値, 2.1 水使用量(計算値), 2.2 水使用量(仕様評価), 2.3 水使用量(実績値), 合計

3. 資源利用/安全: 評価, 最大加点点, 必須項目, 指標, 評価値, 3.1 高耐震・免震等, 3.2 再生材利用率・廃棄物処理抑制, 3.3 躯体材料の耐用年数, 3.4 主要設備機器の更新必要間隔/設備の自給率向上/維持管理/バリアフリー, 合計

4. 生物多様性/敷地: 評価, 最大加点点, 必須項目, 指標, 評価値, 4.1 生物多様性の向上, 4.2 土壌環境品質・ブラウンフィールド再生, 4.3 公共交通機関の接近性, 4.4 自然災害リスク対策, 合計

5. 室内環境: 評価, 最大加点点, 必須項目, 指標, 評価値, 5.1 自然利用, 5.1.1 日光利用, 5.1.1.1 自然採光, 5.1.2 日光利用設備, 5.2 通風・排熱, 5.3 眺望・ゆとり, 5.2 健康・快適, 5.2.1 暑さ・寒さ, 5.2.2 主要な居室の冷房・暖房, 5.2.3 化学汚染物質対策・適切な換気, 5.2.4 騒音・遮音, 5.3 防犯対策, 合計

6. ホールライフカーボンの評価(注): 評価, 最大加点点なし, 指標, 評価値, A1-A5, B6-B7, B1,B3-B5, C1-C4



環境性能の特長

2003年竣工の集合住宅である。
東急バス 上大崎バス停徒歩1分の立地条件。
敷地の一部を公開空地とし、緑地帯にベンチや遊歩道設置し、
自然に親しめる環境づくりに取り組んでいる。