

建物概要 table with columns for building name, location, area, and evaluation details.

評価結果 summary table showing overall score of 85.8/100 and star rating.




1. エネルギー/温暖化ガス section table with sub-items like 1.1, 1.2, 1.3, 1.4.

2. 水 section table with sub-items like 2.1, 2.2, 2.3.

3. 資源利用/安全 section table with sub-items like 3.1, 3.2, 3.3, 3.4.

4. 生物多様性/敷地 section table with sub-items like 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.

5. 屋内環境 section table with sub-items like 5.1, 5.2, 5.3.



環境性能の特徴

- ・エネルギー及び水使用量の実績値が統計値と比較して少ない
- ・躯体材料及び非構造材料につき、リサイクル材を使用
- ・バリアフリー新法の建築物移動等円滑化基準を満たしている
- ・公共交通機関(駅)から徒歩3分圏内の立地で、アクセスが良好である
- ・自然災害リスクの少ない立地かつ防災対策有り
- ・昼光利用設備(トップライト)有り