

建物概要 table with columns: 建物名称, 建設地, 用途地域, 建物用途, 竣工年月, 直近の大規模改修実施年月, 敷地面積, 建築面積, 延床面積, 階数, 構造, 平均居住人員, 年間使用時間, 評価の段階, 評価の実施日, 作成者, 不動産評価員番号, 確認日, 確認者, 不動産評価員番号

評価結果 summary table with columns: 評価 (71.1/100), 合計, ホールライフカーボンの評価, 評価しない, 取組項目数 (A1-A5, B6-B6, B1,B3-B5, C1-C4)

1. エネルギー/温暖化ガス table with columns: 評価, 最大加点, 必須項目, 指標, 評価値. Includes sub-items 1.1 to 1.4.


2. 水 table with columns: 評価, 最大加点, 必須項目, 指標, 評価値. Includes sub-items 2.1 to 2.3.

3. 資源利用/安全 table with columns: 評価, 最大加点, 必須項目, 指標, 評価値. Includes sub-items 3.1 to 3.4.

4. 生物多様性/敷地 table with columns: 評価, 最大加点, 必須項目, 指標, 評価値. Includes sub-items 4.1 to 4.4.

5. 屋内環境 table with columns: 評価, 最大加点, 必須項目, 指標, 評価値. Includes sub-items 5.1 to 5.3.

6. ホールライフカーボンの評価 [任意] table with columns: 評価, 最大(加点なし), 指標, 評価値. Includes sub-items A1-A5, B6-B7, B1,B3-B5, C1-C4.



環境性能の特徴

- ・エネルギー・水使用量の実績値が高得点であり省エネルギー性能・節水性能が高い。
- ・新耐震基準を満たしている。
- ・維持管理への対策がなされている。
- ・生物多様性向上への配慮がなされている。
- ・徒歩8分圏内に交通公共機関があり利便性が高い。