

建物概要 table with columns: 建物名称, 建設地, 用途地域, 建物用途, 竣工年月, 直近の大規模改修実施年月, 敷地面積, 延床面積, 階数, 構造, 平均居住人員, 年間使用時間, 評価の段階, 評価の実施日, 作成者, 不動産評価員番号, 確認日, 確認者, 不動産評価員番号

評価結果 summary table with columns: 合計 (得点 / 満点), ホールライフカーボンの評価, 評価しない

1. エネルギー/温暖化ガス table with columns: 評価, 最大加点点, 必須項目, 指標, 評価値


2. 水 table with columns: 評価, 最大加点点, 必須項目, 指標, 評価値

3. 資源利用/安全 table with columns: 評価, 最大加点点, 必須項目, 指標, 評価値

4. 生物多様性/敷地 table with columns: 評価, 最大加点点, 必須項目, 指標, 評価値

5. 室内環境 table with columns: 評価, 最大加点点, 必須項目, 指標, 評価値

6. ホールライフカーボンの評価 (任意) table with columns: 評価, 最大加点点, 指標, 評価値



環境性能の特長

2020年竣工の集合住宅である。
 京王電鉄 井の頭線 神泉駅より徒歩6分の利便性の良い立地である。
 セキュリティ会社との契約により、24時間監視を行い、防犯対策に配慮している。
 継続的に管理会社と建物の維持管理と植栽管理を適切に行っている。