

給水タンク安心支援サービス

給水タンクの診断時期をお知らせします。


こうなる前に...

設備の事故防止は
管理者の責任です。
ぜひ、ご登録ください。

給水タンクの設置登録をしていただきますと、
給水タンクメーカーとベターリビングの連携により、
適切・最適な時期に維持管理作業の支援をいたします。
長期間、給水タンクを安全・安心して使用できます。

※サービスの対象となっている給水タンクは、ベターリビングにお問い合わせください。


サービスの概要




一般財団法人

ベターリビング

給水タンクの主な部品



給水タンク診断のフロー（耐震・劣化）



部材 交換時期の目安

区分	部 位	主要構成部材	点検内容	交換時期の目安			更新内容
				予備保全		更 新	
				2～4年	4～8年	8～15年以上	
本体構成部材	本体構成パネル	天井パネル	漏水 変形・割れなど			○	部材交換 更正塗装
		側壁パネル				○	
		底板パネル				○	
		マンホールパネル				○	
	本体構成補強部材	補強部材	漏水 腐食状態 劣化状態 変形・割れなど			○	部材交換 更正塗装
		補強フレーム				○	
		補強アングル				○	
		据付金具類				○	
		取出口部品				○	
		付属部品				○	
		外部タラップ				○	
	槽内取付部材	通気管			○	○	部材交換
		電極座カバー			○	○	
		内部補強部材				○	
		内部配管類				○	
	止水用専用 パッキン・シール材	蓋梁部材	漏水 腐食状態 劣化状態 変形・割れなど			○	部材交換
		内部付属部品				○	
		防波筒類				○	
	組立用ボルト・ナット	内部タラップ				○	部材交換
		本体止水用パッキン類	漏水・劣化状態	○	○	○	
		マンホールハッチパッキン		○	○	○	
基礎部	鉄平架台	槽外使用ボルト・ナット	腐食・変形・緩み			○	部材交換
		槽内使用ボルト・ナット				○	
		周辺主鋼材				○	
	鉄平架台	内部主鋼材	腐食の有無 異常たわみ・変形 アンカーボルトの緩み			○	部材交換 更正塗装
		内部補助鋼材				○	



一般財団法人

ニッポンリビング

ホームページアドレス <http://www.cbl.or.jp/>

TEL. 03-5211-0998

ALIA 一般社団法人 **リビングアメニティ協会**

ホームページアドレス <http://www.alianet.org/>