# 35 度開先面に融合不良を有する接合部の繰返し載荷実験

(その3)角度および位置の影響

開先面	融合不良	溶接欠陥
繰返し載荷	破壊	欠陥率

## 1. はじめに

溶接欠陥は継ぎ手の強度や伸びに影響すると考えられ、 開先面に発生する融合不良も溶接欠陥の一つであり、溶 接接合部の表面に位置すると破壊の起点になりやすいと 危惧される<sup>1)</sup>。そこで、本研究では昨年度の実験<sup>2)</sup>に引 き続き、大きさ、角度、位置の異なる欠陥が施された実 験体の繰返し曲げを行い、その欠陥が破壊にどのように 影響するかを検証する。

### 2. 試験体

試験体の形状を図1に示す。各試験体は開先角度 35° または 0°の開先面に沿った溶接欠陥を表面側と底面側に 有するモデルを対象とし、中央欠陥と端部欠陥について 実験を行うこととする。底面側は初層欠陥を想定したも のである。欠陥の位置を図2に示す。また欠陥の寸法、 面積、欠陥率を一覧にして表 1 に示す。シリーズ 1 が文 献 2)、シリーズ 2 が本実験である。本研究では欠陥の位 置・形状などの幾何学的観点から明らかにするため、溶 接は行なわず、均質な母材に切欠き状の欠陥を人工的に 設けることとし、試験板は幅 140mm、長さ 300mm、板厚 25mm の SN490B 鋼材に欠陥を放電加工で作成した。表 2 に 使用鋼材の機械的性質を示す。

Ν	No	No 欠陥	欠陥	欠陥	欠陥寸法(mm)		欠陥率	Pmax	òmax	ns	n	破壊	
	140.	位置	面	角度	高さ	長さ	幅	%	kN	mm	ijs	ų	サイクル
シリーズ 1	1			35°	1.2	100	0.4	4.8	387.5	45.38	12.75	47.8	+8
	2	中央表			2.5	28	0.4	2.8	392.5	45.60	12.58	48.1	+9
	3				5	14	0.4	2.8	397.2	45.76	12.85	45.1	+9
	4		表面		5	28	0.4	5.6	359.2	45.59	5.76	33.1	+8
	5				10	23	0.6	9.2	346.7	34.00	7.11	27.8	+7
	6				20	38	1	30.4	259.4	22.50	2.31	10.3	+5
	7				25	10	1	10	350.7	36.81	6.29	29.0	+7
	8				2.5	14	0.4	1.4	397.1	45.60	16.64	61.2	+9
	9					5	7	0.4	1.4	402.3	49.76	15.65	64.1
	10	·년년 순17	+	25°	5	14	0.4	2.8	381.7	45.53	13.64	38.9	+8
	11	端部 表面	衣囬	35	10	11.5	0.6	4.6	361.0	34.49	7.37	21.7	+6
	12				20	19	1	15.2	278.4	23.00	2.27	12.2	+5
	13				25	5	1	5	364.0	29.17	6.23	19.6	+6
	14	表面 端部 底面	表面	35°	10	10	0.6	4	371.5	46.73	9.4	31.9	+7
シ	15		表面	0°	10	10	0.6	4	371.6	49.95	9.2	35.1	+8
リ 1	16		底面	0°	10	10	0.6	4	382.8	49.24	12.4	43.9	+9
ズ	17	中央	表面	35°	10	20	0.6	8	358.8	41.33	8.2	31.2	+7
2	18		表面	0°	10	20	0.6	8	360.9	36.76	8.7	30.5	+8
-	19		底面	0°	10	20	0.6	8	365.1	45.56	9.2	33.5	+8
Pmax:最大荷重、δmax:最大変位(最大荷重の90%)													
ηs:スケルトン曲線より算出した累積塑性変形倍率(正側:最大荷重値まで)													
η:累積塑性変形倍率(正側:最大荷重の90%まで)													
全塑性時の弾性変位(計算値)δp: 7.1mm(シリーズ1)、7.3mm(シリーズ2)													
全塑性荷重(計算値)Pp:245kN(シリーズ1)、252kN(シリーズ2)													
全塑性モーメントは、0℃における素材試験結果を用いて算出													
-													

## 表1 試験体および実験結果一覧









図2 欠陥の角度および位置

表2 鋼材の機械的性質

	鋼材	t	σу συ		EL.	Y.R.	vEo		
シリース		mm	N/mm <sup>2</sup>	N/mm <sup>2</sup>	%	%	J		
シリーズ1	SN400D	25	377	519	31	72	235		
シリーズ2	51N490D		401	542	28	74	240		
t:板厚、σy:降伏点、σu:引張強さ、EL.:伸び									
and the second s									

Y.R.:降伏比、vEo:0℃シャルピー吸収エネルギー

### 3. 実験方法

実験装置はアムスラー型油圧万能試験機を用いた。図 3 のように試験体と加力ビームをボルトで繋ぎ、載荷点ビ ームを載せ 2 点載荷として荷重を加える。弾性範囲の ±100kN を一回行い正負交互に繰返し全体中央変位δが ±12mm、±24mm、±36mm、±48mmとなるように 各2回ずつ行い、その後は押し切りとした。

本実験では試験温度を 0℃と設定し、ドライアイスで冷 やしたエタノールを冷媒として試験体に接触させて冷却 した。試験体の鋼板の内部まで十分に冷やすため加力前 から 30 分程度冷却し、載荷中も冷却し続けた。

Cyclic loading test of joints with lack-of-fusion defect at 35 degrees groove face

Part 3: Influence of defect angle and location on joint performance

Almunyif Thamer, Minami Susumu and Hattori Kazunori



図3 載荷位置と測定位置

#### 4. 実験結果

実験結果一覧を表1に、荷重-変位関係およびスケルトン曲線を図4に示す。No.14、No.15は脆性的に破断し急激に荷重が落ちた。他の試験体については延性的に破断したので荷重がゆっくりと降下した。

端部欠陥の No.16 は±48mm で破断しなかったので、正 側への押し切りの荷重上昇中で脆性的に破断した。



## 5. 考察

実験結果から得られた荷重-変位曲線の正側のすべての ループについて足し合わせたもの(= $W_{total}$ )を以下のよ うに Pp、 $\delta p$  で除して累積塑性変形倍率  $\eta$ を求めた。 $\eta$ は 最大荷重の 90%まで足し合わせた。

$$\eta = \frac{W_{total}}{P_p \delta_p}$$

- \*1 東京電機大学大学院理工学研究科修士課程 大学院生 \*2 東京電機大学理工学部 教授
- \*3 (一財)ベターリビングつくば建築試験研究センター

またスケルトン曲線による累積塑性変形倍率(ηs)も 求めた。欠陥率と累積塑性変形倍率ηsの関係を図5に示 す。いずれも欠陥率が大きくなると性能が低下しており 欠陥率が高いほうが破壊しやすいと考えられる。中央欠 陥より端部欠陥の方が同じ欠陥率でも破壊しやすいと考 えられる。

各試験体のηsの比較を図6に、ηの比較を図7に示す。 同じ欠陥寸法でも、初層欠陥に相当する底面側の欠陥 は若干ηが大きく、破壊しくいことが分かるが、表面側 の欠陥は角度が異なることで明瞭な違いは認められない。





# 6. まとめ

今回の研究では融合不良が継手性能に与える影響を、 繰返し載荷実験を行い検討した。同じ欠陥率では端部欠 陥のほうが中央欠陥より破壊しやすい傾向があることを 確認した。欠陥角度が 35°と 0°の影響については、明 瞭な違いは認められなかったが、今後 FEM 解析を行い、 欠陥近傍の応力ひずみ状態を実験結果と比べながら検討 していく必要がある。

#### 【参考文献】

- 服部和徳,笠原基弘,中込忠男:35 度開先面に発生する融合不良に対する 超音波探傷試験方法に関する研究,日本建築学会大会学術講演梗概集,A-1, pp.991-992,2014.9
- 2) アルムニフ サミル,服部和徳,見波進,笠原基弘:35 度開先面に融合不 良を有する接合部の繰返し載荷実験(その 1~2),日本建築学会大会学術講 演梗概集, A-1, pp.1043-1046, 2015.9

\*1 Graduate Student, Tokyo Denki University

\*2 Prof., Tokyo Denki University

\*3 Tsukuba Building Test Laboratory of Center for Better Living