

CASBEE[®]-不動産【集合住宅】評価結果

■使用評価マニュアル：CASBEE-不動産【集合住宅】(2021年SDGs対応版) v1.2.1

建物概要					
建物名称	エスティメゾン井尻	敷地面積	533 m ²	評価の段階	運用段階評価
建設地	福岡県福岡市	建築面積	214 m ²	評価の実施日	2023年11月9日
用途地域	近隣商業	延床面積	1,983 m ²	作成者	加々美 直樹
建物用途	共同住宅	階数	地上11F	不動産評価員番号	ふ-001361-28
竣工年月	2008年2月28日	構造	RC造	確認日	2023年11月9日
直近の大規模改修実施年月		平均居住人員	人	確認者	東 晃司
		年間使用時間	時間/年	不動産評価員番号	ふ-001011-26

評価結果					
66.5	/100	合計	★★★★★☆☆	S ランク:★★★★★	≧ 78
(得点	/満点)			A ランク:★★★★	≧ 66
				B+ランク:★★★	≧ 60
				B ランク:★★	≧ 50
ポイントは小数点第1位までの表示とする					

1. エネルギー／温暖化ガス					
評価	最大加点点	指標	(*)は参考値	評価値	
適合		必須項目	:省エネルギー基準への適合、目標設定、モニタリング、運用管理体制		
0.0		根拠等	省エネ基準への適合、目標設定、モニタリングの実施、運用管理体制の構築	一次エネルギー(目標値)	517 MJ/m ² ・年
15.0	20	1.1 使用・排出原単位(計算値)			
		根拠等	C/S=0.645	一次エネルギー(計画値)	516.6 MJ/m ² ・年
				二次エネルギー(*)	52.9 kWh/m ² ・年
				CO ₂ 排出量(*)	0.0 kg-CO ₂ /m ² ・年
4.0	5	1.2 使用・排出原単位(実績値)	共用部の評価		
		根拠等	電気明細から算出	一次エネルギー(実績値)	516.6 MJ/m ² ・年
				二次エネルギー(*)	52.9 kWh/m ² ・年
				CO ₂ 排出量(*)	0.0 kg-CO ₂ /m ² ・年
1.0	5	1.3 省エネルギー(仕様評価)	専有部の省エネ対策		
		根拠等	③LDの自然換気	導入された対策項目数	1.0 項目
3.0	5	1.4 自然エネルギー			
		根拠等	自然エネルギーの利用無	利用率	0.0 %
23.0	30	合計			


2. 水					
評価	最大加点点	指標		評価値	
適合		必須項目	:目標設定、モニタリング、運用管理体制		
	0	根拠等	目標設定、モニタリングの実施、運用管理体制の構築	水使用量(目標値)	211.8 L/m ² ・年
1.0	5	2.1 水使用量(計算値)	評価しない		
		2.2 水使用量(仕様評価)			
		根拠等	無	水使用量(計画値)	- L/m ² ・年
2.0	5	2.3 水使用量(実績値)			
		根拠等	水道明細から算出	水使用量(実績値)	211.8 L/m ² ・年
3.0	10	合計			

3. 資源利用／安全					
評価	最大加点点	指標		評価値	
適合		必須項目	:新耐震基準への適合またはIs値、If値		
	5	根拠等	新耐震基準への適合	なし	
3.0		3.1 高耐震・免震等	3.1.1と3.1.2の点数の高い方で評価		
3.0		3.1.1 耐震性			
		根拠等	建築基準法に定められた耐震性を有する		
3.0		3.1.2 免震・制震・制振性能			
		根拠等	無		
2.7	5	3.2 再生材利用率・廃棄物処理負荷抑制	3.2.1と3.2.2の平均で評価する		
		3.2.1 再生材利用率	①と②の平均で評価する		
3.0		① 躯体材料	無		
4.0		② 非構造材料	ビニル床材、磁器質タイル	リサイクル材品目数(非構造材)	2 品目
2.0		3.2.2 廃棄物処理負荷抑制			
		根拠等	1、6	取組数	2 ポイント
3.0	5	3.3 躯体材料の耐用年数			
		根拠等	建築基準法に定める対策が講じられてる	経過年数＋今後の想定耐用年数	- 年
2.4	5	3.4 主要設備機器の更新必要間隔／設備の自給率向上／維持管理／バリアフリー	3.4.1,3.4.2,3.4.3,3.4.4の平均		
3.7		3.4.1 主要設備機器の更新必要間隔			
		根拠等	空調15年 ポンプ20年 受水槽20年	更新年数の平均値	18 年
2.0		3.4.2 設備(電力等)の自給率向上			
		根拠等	③通信途絶対策	自給率向上の取組数	1 項目
3.0		3.4.3 維持管理			
		根拠等	1)頻度、2)役割、5)実施記録	維持管理に関する取組数	7 ポイント
1.0		3.4.4 バリアフリー対策			
		根拠等	レベル3を満たさない		
11.1	20	合計			

4. 生物多様性／敷地					
評価	最大加点点	指標		評価値	
適合		必須項目	:特定外来生物・未判定外来生物・生態系被害防止外来種を使用しない		
		根拠等	自ら導入していない	なし	
6.0	10	4.1 生物多様性の向上			
[4.2対象外の時は点数を倍]		根拠等	③ 自生種の植栽	②取組表による場合のポイント数	1 ポイント
0.0	0	4.2 土壌環境品質・ブラウンフィールド再生			
[対策不要は対象外]		根拠等	非該当	なし	
5.0	5	4.3 公共交通機関の接近性			
5.0		4.3.1 公共交通機関の接近性			
		根拠等	井尻駅徒歩2分	鉄道駅またはバス停からの距離	2 分圏内
		4.3.2 交通結節点への接近性、敷地周辺への配慮	評価しない		
5.0	5	4.4 自然災害リスク対策			
		根拠等	リスク有:落雷 対策:避雷針	リスクの合計数	1 種類
16.0	20	合計			

5. 屋内環境					
評価	最大加点点	指標		評価値	
適合		必須項目	:建築物衛生管理基準の準拠または質問票への適合		
		根拠等	質問票への適合	なし	
		5.1 自然利用			
2.3	3	5.1.1 昼光利用	5.1.1の点数×2/3＋5.1.2の点数×1/3		
3.0		5.1.1.1 自然採光			
		根拠等	LD床面積497㎡ 採光面積182㎡	開口率	36.4 %
1.0		5.1.1.2 昼光利用設備			
		根拠等	無	昼光利用設備	0 種類
1.0	3	5.1.2 通風・排熱			
		根拠等	自然換気口あり		
2.0	3	5.1.3 眺望・ゆとり			
		根拠等	天井高2.42m	天井高	2.4 m以上
		5.2 健康・快適			
1.0	2	5.2.1 暑さ・寒さ			
		根拠等	レベル2を満たさない		
2.0	2	5.2.2 主要な居室の冷房・暖房			
		根拠等	LDに空調機有		
2.0	2	5.2.3 化学汚染物質対策・適切換気			
		根拠等	化学汚染物質を抑える建材を使用		
1.0	2	5.2.4 騒音・遮音			
		根拠等	レベル2を満たさない		
2.0	3	5.3 防犯対策			
		根拠等	エントランスにセキュリティ設備有 ITV設備有		
13.3	20	合計			

エスティメゾン井尻



環境性能の特徴

- ・非構造材料にリサイクル材を使った建材が用いられている
- ・自然災害の該当リスクが少なく、対策も講じられている
- ・公共交通機関に近接しておりアクセス良好

評価機関、評価員記名欄
認証機関記名欄

エスティメゾン井尻