

CASBEE[®]-不動産【集合住宅】評価結果

■使用評価マニュアル: CASBEE-不動産【集合住宅】(2021年SDGs対応版) v1.2.2

建物概要					
建物名称	アルフィーレ新栄	敷地面積	552 m ²	評価の段階	運用段階評価
建設地	愛知県名古屋市中区	建築面積	276 m ²	評価の実施日	2024年11月1日
用途地域	近隣商業地域、準防火地域	延床面積	2,459 m ²	作成者	福士 明子
建物用途	共同住宅	地上11F		不動産評価員番号	ふ-001189-27
竣工年月	2002年8月5日	SRC造		確認日	2024年12月9日
直近の大規模改修実施年月	—	平均居住人員	80 人	確認者	福士 明子
		年間使用時間	8,760 時間/年	不動産評価員番号	ふ-001189-27

評価結果					
78.0 /100 合計	★★★★★		S ランク:★★★★★	≧	78
(得点 / 満点)			A ランク:★★★★	≧	66
			B+ランク:★★★★	≧	60
			B ランク:★★★	≧	50
ポイントは小数点第1位までの表示とする					

1. エネルギー／温暖化ガス					
評価	最大加点		指標	(*)は参考値	評価値
適合		必須項目	:省エネルギー基準への適合、目標設定、モニタリング、運用管理体制		
		根拠等	実績値より省エネ基準への適合、年間実績を把握、ベンチマーク比較実施、次年度省エネ目標設定		
15.0	20 / 15 / -	1.1 使用・排出原単位(計算値)	一次エネルギー(目標値)		191 MJ/m ² ・年
		根拠等	実績値より	一次エネルギー(計画値)	193.4 MJ/m ² ・年
				二次エネルギー(*)	19.8 kWh/m ² ・年
				CO ₂ 排出量(*)	9.5 kg-CO ₂ /m ² ・年
5.0	5 / 5 / 20	1.2 使用・排出原単位(実績値)	共用部の評価		
		根拠等	エネルギー消費量実績値一覧参照		
			二次エネルギー＝一次エネルギー/9.76		
			CO2排出量を算出する係数は0.477kg-CO2/kWh(電気)		
1.0	- / 5 / 5	1.3 省エネルギー(仕様評価)	専有部の省エネ対策		
		根拠等	[3]		
3.0	5	1.4 自然エネルギー	導入された対策項目数		1.0 項目
		根拠等	導入していない		
			利用率		%
24.0	30	合計			


2. 水					
評価	最大加点		指標		評価値
適合		必須項目	:目標設定、モニタリング、運用管理体制		
		根拠等	水消費実績を把握、次年度省エネ目標設定		
	0	2.1 水使用量(計算値)	水使用量(目標値)		L/m ² ・年
3.0	5	2.2 水使用量(仕様評価)	評価しない		
		根拠等	[1]、[3]		
5.0	5	2.3 水使用量(実績値)	水使用量(計画値)		L/m ² ・年
		根拠等	水使用量実績値一覧参照		
			水使用量(実績値)		5.4 L/m ² ・年
8.0	10	合計			

3. 資源利用／安全					
評価	最大加点		指標		評価値
適合		必須項目	:新耐震基準への適合またはIs値、If値		
		根拠等	新耐震基準に適合		
3.0	5	3.1 高耐震・免震等	3.1.1と3.1.2の点数の高い方で評価		
3.0		3.1.1 耐震性			
		根拠等	建築基準法に定められた耐震性を有する		
3.0		3.1.2 免震・制震・制振性能			
		根拠等	導入していない		
3.5	5	3.2 再生材利用率・廃棄物処理負荷抑制	3.2.1と3.2.2の平均で評価する		
		3.2.1 再生材利用率	①と②の平均で評価する		
		① 躯体材料	使用していない		
3.0		② 非構造材料	リサイクル資材を使用している		
5.0		3.2.2 廃棄物処理負荷抑制	リサイクル材品目数(非構造材)		3 品目
3.0		根拠等	[1]、[3]、[6]		
3.0	加点 1	3.3 躯体材料の耐用年数	取組数		3 ポイント
	5	根拠等	建築基準法に定める対策が講じられている		
3.2	5	3.4 主要設備機器の更新必要間隔／設備の自給率向上／維持管理／バリアフリー	経過年数＋今後の想定耐用年数		
4.0		3.4.1 主要設備機器の更新必要間隔	3.4.1,3.4.2,3.4.3,3.4.4の平均		
		根拠等	計算式参照		
1.0		3.4.2 設備(電力等)の自給率向上	更新年数の平均値		22 年
		根拠等	特になし		
5.0		3.4.3 維持管理	自給率向上の取組数		項目
		根拠等	[1]～[6]		
3.0		3.4.4 バリアフリー対策	維持管理に関する取組数		13 ポイント
		根拠等	バリアフリー新法の建築物移動等円滑化基準項目の半分以上を満たしている		
12.7	20	合計			

4. 生物多様性／敷地					
評価	最大加点		指標		評価値
適合		必須項目	:特定外来生物・未判定外来生物・生態系被害防止外来種を使用しない		
		根拠等	特定・未判定外来生物、生態系被害防止外来種を使用していない		
10.0	10	4.1 生物多様性の向上	②取組表による場合のポイント数		3 ポイント
		根拠等	[1]、[3]、[5]		
0.0	0	4.2 土壌環境品質・ブラウンフィールド再生			
		根拠等	[対策不要は対象外]		
5.0	5	4.3 公共交通機関の接近性			
5.0		4.3.1 公共交通機関の接近性			
		根拠等	新栄町駅 徒歩7分		
		4.3.2 交通結節点への接近性、敷地周辺への配慮	鉄道駅またはバス停からの距離		8 分圏内
4.0	5	4.4 自然災害リスク対策	評価しない		
		根拠等	リスクの合計数が2種で、有効な防災対策を実施している		
19.0	20	合計	リスクの合計数		2 種類

5. 屋内環境					
評価	最大加点		指標		評価値
適合		必須項目	:建築物衛生管理基準の準拠または質問票への適合		
		根拠等	質問票への適合		
		5.1 自然利用			
2.3	3	5.1.1 屋光利用	5.1.1.1の点数×2/3＋5.1.1.2の点数×1/3		
2.0		5.1.1.1 自然採光	開口率		25.5 %
		根拠等	計算式参照		
3.0		5.1.1.2 屋光利用設備	屋光利用設備		1 種類
		根拠等	屋光利用設備がある		
2.0	3	5.1.2 通風・排熱			
		根拠等	LD及び寝室の1室に2か所開けられる窓がある		
2.0	3	5.1.3 眺望・ゆとり			
		根拠等	天井高2.4m以上、かつ居住者が十分な屋外の情報を得られる窓の設置		
		天井高			2.4 m以上
		5.2 健康・快適			
1.0	2	5.2.1 暑さ・寒さ			
		根拠等	レベル2を満たさない		
2.0	2	5.2.2 主要な居室の冷房・暖房			
		根拠等	居室に冷暖房装置を実装している		
2.0	2	5.2.3 化学汚染物質対策・適切換気			
		根拠等	化学汚染物質を抑える建材を使用している		
1.0	2	5.2.4 騒音・遮音			
		根拠等	レベル2を満たさない		
2.0	3	5.3 防犯対策			
		根拠等	エントランスにセキュリティシステムの設置、かつITVカメラ監視		
14.3	20	合計			

アルフィーレ新栄



環境性能の特徴

- ・エネルギー使用の計算値/実績値、水使用の実績値が高得点であり省エネルギー性能が高い。
- ・新耐震基準を満たしている。
- ・敷地内の生物多様性向上に取り組んでいる。
- ・徒歩7分圏内に交通公共機関(鉄道駅)があり利便性が高い。
- ・自然災害リスクへの対策が講じられている。
- ・維持管理が適切に行われており、屋内環境も良好である。

評価機関、評価員記名欄

認証機関記名欄

アルフィーレ新栄